


---

deli得力

---



欢迎使用我司的鉴伪点钞机系列产品，它将成  
为您处理现金的最佳帮手。请您在使用前仔细阅读  
使用说明书，并按照说明书正确操作。

※ 本系列产品如有更改,恕不另行通知.

# 目 录

安全注意事项与保养 - - - - -	1
仪器拆封 - - - - -	1
技术指标 - - - - -	2
后部结构介绍 - - - - -	2
操作指南 - - - - -	3
正确的点钞操作方法 - - - - -	3
机器外部构造 - - - - -	3
前视图 - - - - -	3
后视图 - - - - -	3
左侧视图 - - - - -	3
右侧视图 - - - - -	3
顶部视图 - - - - -	3
底部视图 - - - - -	3
产品保修卡 - - - - -	10

## 安全注意事项与保养

1. 本机所连接的电源插座必须有良好的接地，并且使用的电压值应在规定的范围以内。
2. 本机应避免在强光直射和强磁场干扰下使用，以免造成损伤失灵。
3. 请定期清除机内积尘，清尘时务必关闭电源，拔掉电源插座。
4. 长时间不使用或长期存放时，请切断电源。
5. 当发生下列情况时，应切断电源并通知专业维修人员进行维修：
  - A. 液体洒到机器上时
  - B. 机器严重摔坏时
  - C. 机器性能有异常变化时
  - D. 按说明书正确操作，仍不能正常工作时


## 仪器拆封

请您检查仪器外观是否完好无损，清点所有附件。点钞机包装箱内应包括下列物件：如有缺损，请与经销商联系。

说明书一本  
(内附保修卡)



外接显示器一条  
(仅限33026机型)



USB数据线一条  
(仅供33026机型)



电源线一条



清洁毛刷一把



## 技术指标


---

，静态




## 操作指南

- 1. 将电源线的一头插到市电插座上，另一头插入机器背面的电源插孔。当蜂鸣器响二声说明机器自检正常，计数窗显示为“0”，如有其它符号显示，见故障自诊代码与排除方法。
- 2. 避免错检和拒钞，点钞前应将下列纸币剔除：
  - A、用白纸补了疤的纸币
  - B、经过洗涤的纸币



## 机器外部构造

- 1 主控制窗
- 2 挡钞板
- 3 接钞轮
- 4 旋转显示窗
- 5 喂钞台
- 6 “功能”键
- 7 “模式”键
- 8 “清零/+10”键
- 9 “复位键/+1”键



## 功能使用说明

### ■ 功能

根据需要，按“功能”键，选择智能、混点合计、红外、分版和计数功能，显示屏显示相应字样。

**智 能：**可清点第五套5元以上人民币，清分出不同面值的夹张币，具有极强的鉴伪能力。

**合计金额：**在混点点检第五套人民币时，显示窗实时显示所点检纸币的合计总金额，并具鉴别功能。


## 功能使用说明

△ **功能**: 能清分第五套人民币不同面值的大额钞，同时具有极强的鉴伪能力。

**计数:** 可混合清点不同版本和不同面值的纸币人民币，特别适用于清点低面值纸币人民币和票据。

### ■ 模式

按下“模式”键切换“磅票计数”、“累加计数”、显示屏上相应指示灯亮，说明已处于相应功能状态。



# 功能使用说明

## ■ 报警提示

在清点过程中，发现疑币、重张（连张）、裂张（半张）时，机器自动停止，收钞口下面第一张就是异常币，报警灯亮，同时发出报警信号。

代码	内 容	代码	内 容	代码	内 容
E1*	紫外异常	E4*	半张或残币	E7*	红外异常
E2*	纸质异常	E5*	磁性油墨异常	E8*	幅面异常或连张
E3*	计数不准	E6*	安全线异常	E9*	分版

## 常见故障分析及排除

### ■ 故障自诊断

机器开机时，将会进行自动诊断，如有异常，将会在显示窗显示故障代码，具体如下：

显示窗显示	故障原因	排除方法	显示窗显示	故障原因	排除方法
左计数对管电源故障	检查线路或更换对管	CEA	紫光电源故障	检查线路或更换传感器	CE1
右计数对管电源故障	检查线路或更换对管	CEF	长镜头电源故障	检查线路或更换长镜头	CE2
宽度检测模块电源故障	检查线路或更换传感器				CE3
喂料台进钞光电传感器故障	检查线路或更换传感器				CE4
收钞光电对管电源故障	检查线路或更换传感器				CE5
左镜头电源故障	检查线路或更换左镜头				CE6
右镜头电源故障	检查线路或更换右镜头				CE7

## 常见故障分析与排除

### ■ 简单的故障诊断与排除

故障现象	可能原因	解决办法
不能启动	电源线未插好 电源开关未打开 CPU或内存条损坏 显卡损坏 显示器损坏 显示卡驱动程序未安装 BIOS设置不正确	重新插好电源线 打开电源开关 更换CPU或内存条 更换显卡 更换显示器 安装显卡驱动程序 重新设置BIOS
死机	病毒侵入 硬件冲突 驱动程序冲突 系统文件被破坏 硬件故障	杀毒 重新安装驱动程序 重新安装系统 更换硬件
运行速度慢	硬盘坏道 内存条损坏 CPU过热 驱动程序冲突 系统文件被破坏 硬件故障	修复坏道 更换内存条 清洁散热器 重新安装驱动程序 重新安装系统 更换硬件
无法正常关机	电源线未插好 电源开关未打开 CPU或内存条损坏 显卡损坏 显示器损坏 显示卡驱动程序未安装 BIOS设置不正确	重新插好电源线 打开电源开关 更换CPU或内存条 更换显卡 更换显示器 安装显卡驱动程序 重新设置BIOS

— 10 —

电脑故障排除

## 常见故障及排除


### ■ 易损件更换方法

1. 当阻力片严重磨损时，需更换阻力片。抽出喂钞台托钞板，用手按下滑钞板，拿出已被磨损的阻力片，换上新的阻力片后再按原样复原即可。
2. 当捻钞轮磨平时，会造成送钞不顺和计数不准，需更换捻钞轮。抽出托钞板，卸下左右塑料侧盖板，然后用手换下已被磨损的捻钞轮，换上新的捻钞轮后再按原样复原即可。
3. 更换紫外灯管，首先打开机顶盖，卸下荧光盒，换上新的紫外灯管后再按原样复原即可。

阻力片 ▶



捻钞轮 ▶



荧光灯 ▶



荧光灯管使用寿命约为100000小时

**产品保修卡**

感谢您购买本公司产品。为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，持此卡到本公司或经销商处维修。保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

**保修须知：**

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证。此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1). 超过保修有效期限的；
  - (2). 未按产品使用说明书的要求使用，操作或保管不当而造成损坏的；
  - (3). 因不可抗力造成的机器故障。

本卡随点钞机商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修权利，请妥善保存此卡，遗失不补。

**购货日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日**

全国服务热线：400-185-0555

商品信息	商品名称		出厂编号	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售日期：_____年_____月_____日				
发票号码：_____				

维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

商品信息	商品名称		出厂编号		
	商品型号		生产日期		
	客户信息	单位名称		联系人	
		地址		联系电话	
	销售信息	销售商名称		联系人	
地址			联系电话		
销售日期：_____年_____月_____日					
发票号码：_____					

维修记录	故障状况	维修结果	客户签字	维修人签字	日期

此联沿虚线剪开，交由经销商保存。

此为A级产品，在生活环境巾，可能会造成无线电干扰。

在这种情况下，需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

得力集团有限公司

